

## Información sobre los planos

El plano llamado pieza cigüeñal. Muestra la forma y dimensiones de la pieza a aplicarle el proyecto, con este esquema de la pieza se va a calcular:

- Las dimensiones de la pieza.
- El peso de la pieza y el peso de las producciones impuestas para el proyecto.

El plano llamado horno guisa. Muestra el esquema general de un horno de tratamiento térmico. Esto se expone en el proyecto ya que al pedir información a la empresa que ha diseñado este mismo horno se mando este esquema y no esta de mas introducirlo para que los diseñadores de la planta del donde se va a llevar a cabo este proyecto que estoy llevando a cabo tenga una visión general de ello.