


NOTA. TRATAMIENTO FRENTE AL FUEGO Y LA CORROSIÓN:
El primer paso será la preparación de los diferentes perfiles a través de una limpieza superficial mediante chorro abrasivo a fondo Sa 2'5. Unas vez eliminada la calamina de la pieza. Luego se aplicará una pintura antioxidante alquídica que continene fosfato de zinc, de espesor 160 micras para la corrosión ( HEMPEL Sistema 1 2xHEMPAQUICK PREMIER 13624 (120micras) + 1xHEMPAQUICK ENAMEL 53840 (40 micras)), o similar. En cuanto a la protección al fuego se aplicará una capa de pintura intumescente para vigas y pilares (PROMAPAINTS-SC4 o similar), con acabado color blanco en los elementos interiores, en perfiles exteriores se le aplicará una pintura de poliuretano de dos componentes de alta resistencia especialmente a la abrasión.

# Proyecto Fin de Carrera

UNIDAD HABITACIONAL PARA ENFERMOS DE ALZHÉIMER
EN EL CORTIJO DE LA ESTRELLA

Andrea Rebolledo Iglesias
GRUPO MA07_PFC · CURSO 2020-2021

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO Nº 10