



USO MASCARILLA



USO CALZADO ANTIESTÁTICO



USO CASCO



USO PROTECTORES AUDITIVOS



USO GAFAS



USO GUANTES



USO DE PROTECTOR AJUSTABLE



USO GUANTES DIELECTRICOS




USO BOTAS



USO BOTAS DIELECTRICAS



USO CINTURON DE SEGURIDAD



USO DE PANTALLA



ELIMINAR PUNTAS

## SEÑALES DE OBLIGACION



RIESGO ELECTRICO



RIESGO DE EXPLOSIÓN



RIESGO ELECTRICO



RIESGO ELECTRICO



RIESGO ELECTRICO



RIESGO DE INCENDIO



RIESGO DE INTOXICACION




RIESGO DE RADIACION




RIESGO DE CORROSION



TIERRAS PUESTAS



DIMENSIONES EN MM			
D	D1	E	
594	534	30	
420	378	21	
297	267	15	
210	188	11	
148	132	8	
105	95	5	



DIMENSIONES EN MM			
D	D1	E	
594	534	30	
420	378	21	
297	267	15	
210	188	11	
148	132	8	
105	95	5	

## SEÑALES DE PRESCRIPCION IMPERATIVAS Y DE PELIGRO