




Cuadro de Mando
y Protección C.S.1



Cuadro de Mando
y Protección C.S.2



Cuadro de Mando
y Protección C.S.3



Notas: –Todos los conductores rñ aislados mediante XLPE
–En la zona de oficinas los conductores rñ aislados bajo tubo empotrado
–En la zona de fabricaci3n los conductores rñ sobre bandeja perforada
o en conductores aislados en tubo en montaje superficial